

FECHA: 24, 4, 2022

Cliente: Clinica INDISA

Dirección: _____

Ciudad: STGO.

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASER

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBEN HO 100

Serie: CYH 1954-0921

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTACION FÍSICA.

- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSHINGS (OK).

- DRENAJE Y LUBRICACIÓN DE MOTOR BIDESECCION.

- CALIBRACIÓN DE ENFOQUE.

- PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>JORGE FERNÁNDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICIDAD</u>
Firma	
	CENCOMEX