

FECHA: 6 / 3 / 24

Cliente: INDISA
 Dirección: _____
 Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LÉSOR Marca: Quanta System
 Modelo: CYBER HO 100w Serie: CYH1914-0921

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

REVISIÓN ESTRUCTURA FÍSICA DEL EQUIPO; CONEXIÓN TERMINAL
BIENDE DE AGUE CON BROS. BLAST SHIELD EN ÓPTICAS
CONDICIONES BIENDE Y LLENADO DE ESTOQUE CON ENRI
BIENSTILLO. SE REALIZAN PRUEBAS DE DISPERO; AJUSTE Y
CALIBRACIÓN DE VALORES DE ENERGÍA. EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Fredimar Ramirez</u>
Cargo	<u>Tec. Equipos Medicos</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	<u>Ing civil Biotecnica</u>
Firma	
CENCOMEX	