

FECHA: 19/10/2023

Cliente: CLINICA DAVILA
Dirección:
Ciudad: STGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: IASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER H0 100 Serie: CH 2104-0921

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


- REVISION DE ESTANCUINA FISICA.
- REVISION DE BUSHIELD (OK).
- DRENADO Y LLENADO DE AGUA BIDESEADA.
- CALIBRACION DE ENERGIA.
- PRUEBAS DE DISPARO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Termino:

Nombre	Josua Toledo
Cargo	Tec. medico
Firma	

CLIENTE

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	Ing. Civil Electricista
Firma	

CENCOMEX