

FECHA: 26 / 4 / 24

Cliente: Clínica Dávila

Dirección:

Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System

Modelo: Cyber HO 100 Serie: CYH 2104-0927

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Pantalla del equipo un poco suelta. BlastShield ok
Se realiza drenado y posterior llenado con agua
bidestilada. Se realiza calibración de energía
y Pruebas de disparo exitosas.
Equipo 100% operativo.


Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre: Angélica Lillo

Cargo: Técnico


Firma


CLIENTE

Nombre: Natalia Espinoza

Cargo:

Firma



CENCOMEX