

FECHA: 11 / 8 / 2022

Cliente: CLINICA DAVILA

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: STGO

Fono contacto: \_\_\_\_\_

Equipo/Sistema: IASON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER HU 100

Serie: CTH 2104-0921

## Servicio:

☒ Mant Preventiva    ☐ Mant Correctiva    ☐ Otro (especificar) \_\_\_\_\_

## Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada    ☐ Accesorio    ☒ Ajuste/ Calibración    ☒ Cambio repuesto  
☐ Mecánica    ☐ Eléctrica    ☐ Software    ☐ Alimentación / Batería  
☐ Otra (especificar) \_\_\_\_\_

## Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- REVISIÓN DE BASTIDIERO.

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECCIONADA.

- GRUBACIÓN DE ENERGIAS Y PRUEBAS DE DISIPACIÓN.

- REVISIÓN DE UPS SIN 501101281950M5100019

- CAMBIO DE ENCAJE MACHO DE UPS.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | <u>JOSUON PEDRO</u>                                                                 |
| Cargo  | <u>tec. medico</u>                                                                  |
| Firma  |  |
|        | CLIENTE                                                                             |

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | <u>Jorge Fernandez</u>                                                                |
| Cargo  | <u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>                                                         |
| Firma  |  |
|        | CENCOMEX                                                                              |