

FECHA: 11 / 04 / 2023

Cliente: Clínica Vespacio

Dirección: _____

Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System

Modelo: Cyber HO 100 Serie: CYH 2520-1121

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Se drena y rellena Agua del Sistema de Enfriamiento.
Se realizan Pruebas de Disparo y Revisión de Blast Shield.
Manilla de Tapa de Conexión quebrada, aún así funciona.
Mantenimiento Preventivo sin otras Novedades.
Equipo Operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Claudio Vergara P</u>
Cargo	<u>Técnico EQ. Médico</u>
Firma	 CLIENTE

Nombre	<u>Ricardo Bravo</u>
Cargo	<u>Técnico Electrónico</u>
Firma	 CENCOMEX