

FECHA: 26 / 9 / 2022

Cliente: Clínica Vespucio
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: laser Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBON HU 100 Serie: CYH 2520-1121

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANQUE FISA.
- REVISIÓN DE BASTSHIELD (OK).
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BITOSUADA.
- CALIBRACIÓN DE ENFOCA.
- PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termino:

Nombre	Osorio Vergara
Cargo	REMO
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Sandra Román
Cargo	ING. CIVIL DE CIMENTOS
Firma	
	CENCOMEX