

FECHA: 5 / 10 / 23

Cliente: CLINICA DANIA VESPUCIO
 Dirección: _____
 Ciudad: SUBO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
 Modelo: CYBON HD 100 Serie: CYH 2520-1121

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto


☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo: - EQUIPO 100% OPERATIVO.
- REVISIÓN DE ESTANQUE FÍSICA / MANEJO DE MONTAJE DE
PIEDRA TRAMPA.
- DRENAJE Y CUMPLIMIENTO DE AGUA BIODISIADA.
- REVISIÓN DE BUSHFIELD.
- CALIBRACIÓN DE ENGRÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	LUIS COLIPI SANTANDER
Cargo	Técnico Equipos Médicos Clínica Vespucio SpA
Firma	

CLIENTE

Nombre	JORGE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL MECÁNICO
Firma	

CENCOMEX