

FECHA: 15 / 3 / 24

Cliente: Bupa Santiago
Dirección: _____
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System
Modelo: Cyber HO 100 Serie: CYH 2672-0823

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Cambio de Blastsuiel
Drenado y Rellenado de agua bidestilada
Pruebas de disparo y calibración de niveles de energía
Estructura física OK
Equipo 100% operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Yanna Salinas
Cargo	Supervisora EE.MM
Firma	

CLIENTE

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	

CENCOMEX