

FECHA: 14 / 7 / 2022

Cliente: Clínica LAS ANAPOLAS
Dirección: _____
Ciudad: Chillán Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER HO 100 Serie: CYH 2196-1221

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSHING. (OK)
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESEADA.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Juan Carlos P.
Cargo	Ex tecnico
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	
CENCOMEX	