

FECHA: 05 / 04 / 2024

Cliente: Clínica Universidad de los Andes

Dirección:

Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: Hóster Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100w Serie: CyH2960-0923

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Revisión estructura física del equipo. Limpieza y llenado de estanque con agua bidestilada. Se realiza cambio de Blast shield por desgaste. Se realizan pruebas de disparo y ajuste calibración de valores de energía. Blast shield en óptimas condiciones. Equipo 100% operativo. Se posterga revisión de FIBLAS.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	José González
Cargo	Ing. Equip. Medios
Firma	

CLIENTE

Nombre	Benjamín Balcón
Cargo	Ing Civil Biotécnico
Firma	

CENCOMEX