

FECHA: 12 / 6 / 2023

Cliente: HOSP. NANCY VIAL DEL MAR

Dirección: _____

Ciudad: VIA DEL MAR

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: UPON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBERN HU 100

Serie: CYH 3030-1022

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA / DESCRIPCIÓN TUBO.

- REVISIÓN DE BIAS (SHIELD) (UK).


- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA PURIFICADA.


- CALIBRACIÓN DE EXAMEN Y MONITOREO DE DISPOSITIVO.

- UPS SIN CPTONZ78034001

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	JORGE CANCINO ESPINOZA EE.CC. ING. INDUSTRIAL DEPTO. ING. BIOMÉDICA
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING-Civil ELECTRONICA</u>
Firma	
	CENCOMEX