

FECHA: 17 / 5 / 24

Cliente: Clínica Bupa Refoce
 Dirección: Avenida 336
 Ciudad: Viña del Mar Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser Vlogia Marca: Quanta System
 Modelo: Cyber HO 100w Serie: G4A3626-1023

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Revisión ESTRUCTURA Física del equipo. Limpieza y llenado
 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN con agua Bixestibona. Se realizaron
 PRUEBAS DE DISPOSITIVO; Ajuste y calibración de valores de
 ENERGÍA. Hoy está en óptimas condiciones de funcionamiento.
 Hoy en óptimas condiciones de funcionamiento.

Hora Inicio:

Equipo 100%
operativo.

Hora Terminó:

Nombre	DANIELA CERDA SÁNCHEZ 19.695.586-0
Cargo	Coordinador Equipos Médicos Clínica Bupa Refoce
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Benigno Bacion
Cargo	Ing Civil Biotécnico
Firma	
CENCOMEX	