

FECHA: 28 / 07 / 2023

Cliente: Clínica Bicentenario
Dirección: _____
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System
Modelo: Cyber TM Serie: CYT0050-0119

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:


Se llena y rellena Chiller 1x2 con Agua Bidestilada.
Se cambian Filtros de Chiller y Filtro de Humedad.
Revisión de Tabla de Energía, OK.
* Se ofrece revisión de Fibras Ópticas, se rechaza por no disponibilidad de Fibras * Mantenimiento Preventivo OK.

Hora Inicio:

Equipo Operativo

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	Víctor Ríos Rosa Técnico EMM Red Salud Santiago
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX