

FECHA: 27 / 6 / 2023

Cliente: HOSP. SAN PABLO DE CUQUIMBO
Dirección: _____
Ciudad: CUQUIMBO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASIN Marca: QUANTUM SYSTEM
Modelo: CYRON TM 200 Serie: CYT0102-0119

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANCIÓN FÍSICA.
- DRENAJE Y LIMPIO DE ALCA BIDESTILLADA.
- CAMBIO DE FILTROS DE CARBONES.
- CAMBIO DE FILTRO DE HULLEADO.
- CAMBIO DE ENGRASA Y PRUEBAS DE DESPACHO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	ROBERTO TORRES R. 15.981.868-3 ENFERMERO
Firma	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	INGENIERO MECÁNICO
Firma	 CENCOMEX