

FECHA: 22 / 9 / 2020

Cliente: CENCOMEX
Dirección: GALVARINO # 7640
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASon Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBON TM Serie: CYT 1043-0519

Servicio:

☐ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☒ Otro (especificar) REVISIÓN

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- SE REALIZA REVISIÓN GENERAL A EQUIPO.
- SE REVISAN NIVELES DE ENGRAS
- SE REVISAN ALIMENTACIONES DE EQUIPO.
- SE REVISAN PUNOS DE DISCO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>URS AQUEVEDO</u>
Cargo	
Firma	 CLIENTE

Nombre	<u>SERGE FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING CIVIL ACONCAGUA</u>
Firma	 CENCOMEX