

FECHA: 25, 9, 2020

Cliente: CENCOMEX
Dirección: GAUAMINO #7640
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER TM Serie: _____

Servicio:

☐ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☒ Otro (especificar) REVISION

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- SE REALIZA REVISION GENERAL DE EQUIPO.
- SE REVISAN NIVEL DE AGUA.
- SE REALIZAN PRUEBAS DE D.SPAW
- EQUIPO 100% OPERATIVO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Luis Alvarez</u>
Cargo	
Firma	 CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL BATHOMIZO</u>
Firma	 CENCOMEX