

FECHA: 22 / 6 / 2022

Cliente: HOSP. DE TEMUCO

Dirección:

Ciudad: TEMUCO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: USON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBON TM 200

Serie: C771011-0620

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☒ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA B'DESTINADA


- CAMBIO DE FICHS DE CALOR Y HUMEDAD.


- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA.

- PRUEBAS DE DISEÑO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Valerie Ramirez V.
Cargo	Ing. Civil Biomédico
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	Ing. Civil Electrónico
Firma	
	CENCOMEX