

FECHA: 23 / 3 / 2022

Cliente: HOSP. GRANT BENAVENTE

Dirección: _____

Ciudad: Concepción Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBON TM 200 Serie: CYT 1626-0421

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODESTILADA.
- CAMBIO DE FILTROS DE CARBÓN.
- CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD.
- CAMBIO DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE
DISPENSAR.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Patricio Soez</u>
Cargo	<u>Ingeniero Biomedico</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jonbe Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICA</u>
Firma	
CENCOMEX	