

FECHA: 31 / 8 / 2022

Cliente: Hospital O.B. Concepción
Dirección: _____
Ciudad: Concepción Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Lason Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CTBon TM 200 Serie: CYT 1626-0421

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA -
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA POTABILIZADA.
- CAMBIO DE FILTROS DE CARBÓN.
- CAMBIO FILTRO DE HUMEDAD
- CALIBRACIÓN DE CARGA Y PRUEBAS DE DESPANSO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Rafael Saenz B.
Cargo	Ing. Equipos Médico
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	Ing. Civil Electrónico
Firma	
	CENCOMEX