

FECHA: 17 / 10 / 2022

Cliente: HOSP. DE ASTU
Dirección: _____
Ciudad: ASTU Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER TM 200 Serie: CYT 1768-0918

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTACIONA E.S.O.A.
DRINAJE Y LLENADO DE AGUA BITEZUADA.
CAMBIO FILTRO DE HUMEDAD.
CAMBIO FILTROS DE CHUENA.
QUILIBRIO DE ENGRASA Y PNEUMAS DE DISPARO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Daniela Cardenas</u>
Cargo	<u>JEFE PABELLÓN</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Espinoza</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	
	CENCOMEX