

FECHA: 26 / 1 / 2022

Cliente: HOSPITAL DE CASTAÑO
Dirección: _____
Ciudad: CASTAÑO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYPON TM 200 Serie: CYT 1463-0913

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
-DRAINAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESESTIVADA.
-CAMBIO DE FILTROS DE CALIDAD.
-CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD
-CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISEÑO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Yenir Becerra</u>
Cargo	<u>EU: Yenser Becerra</u>
Firma	 CLIENTE

Nombre	<u>SERGE FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>INO. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	 CENCOMEX