

FECHA: 25 / 8 / 22

Cliente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Dirección: _____
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER TM 200 Serie: CYT 1998-0921

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODESTILADA.
- CAMBIO DE FILTROS DE CARBONES.
- CAMBIO FILTRO DE HUMEDAD.
- CAMBIACIÓN DE ENERGÍA Y PANELES DE DISPLAY

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>John Canio</u>
Cargo	<u>Tec. EQ Medicos</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	
	CENCOMEX