

FECHA: 10 / 4 / 2023

Cliente: CLINICA MINAFUROS

Dirección: _____

Ciudad: VIÑA DEL MAR

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ASen

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER TM 200

Serie: CYT 1956-0622

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

-REVISIÓN DE ESTACIONA FÍSICA

-DRENAJE Y CERRADO DE AGUA BIODISIQUIDA.

-CAMBIO DE FILTROS DE CAUDALOS.


-CAMBIO DE FILTROS DE HUMEDAD.

-AJUSTACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE
DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	
Cargo	
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>JORGE FERNÁNDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELÉCTRICOS</u>
Firma	
CENCOMEX	