

FECHA: 14 / 1 / 2021

Cliente: HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
Dirección: ELIZABETH RAMIREZ #1025
Ciudad: PUERTO AYSEN Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: URSON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBON TM Serie: CYT 2237-1118

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTUCCO FÍSICA DEL EQUIPO.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECUA.
- CAMBIO DE FILTROS DE CHUCKERS.
- CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD.
- REVISIÓN DE MINEACIÓN Y MUESTRAS DE DESGASTE
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Ricardo YANEZ
Cargo	tecnico equipos medicos
Firma	 CLIENTE

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	 CENCOMEX