

FECHA: 16 / 6 / 2023

Cliente: CENCOMEX
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LAsen Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBON TM 200 Serie: CIT 2394-1218

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA MSA.
- DRENAJE Y USUO DE AGUA BIDESECUADA.
- CAMBIO DE FILTROS DE CALOR.
- CAMBIO FILTRO DE HUMEDAD.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Patricia Oredo
Cargo	Bodega
Firma	Patricia O.
	CLIENTE

Nombre	Jorge FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ECONOMICO
Firma	
	CENCOMEX