

FECHA: 13, 11, 2021

Cliente: CENCOMEX
Dirección: N. GALVARINO #7640
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Uson Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER TM Serie: CIT 2397-1218

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECUADA.
- CAMBIO DE ALUMINOS DE CHILLON Y HUMEDAD.
- REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ESPESOS.
- CAMBIO DE ENONIA Y PANDAS DE DESMAY.
- REVISIÓN CON UPS SIN 900674 1124 0006.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Luis CALFUERO</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Román</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELÉCTRICA</u>
Firma	
	CENCOMEX