

FECHA: 26, 12, 2023

Cliente: CENCOMEX

Dirección:

Ciudad: SUDO Fono contacto:

Equipo/Sistema: IASON Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBON IM 200 Serie: CYT 2397-1218

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANCIAMIENTO FÍSICA.

- DRENAJE Y CUBIERTO DE AGUA BIDESECUADA.

- CAMBIO DE FILTROS DE CARBONO.

- CAMBIO DE FILTROS DE HUMEDAD.


- CALIBRACIÓN HASTA 150W (EQUIPO BOASMAN).

- PRUEBAS DE DISPON.

Hora Inicio: Hora Terminó:

Nombre	LUIS CAUFUQUEO
Cargo	
Firma	

CLIENTE

Nombre	JONKE FERNANDEZ
Cargo	INGENIERO TECNICO
Firma	

CENCOMEX