

FECHA: 23 / 10 / 2022

Cliente: CENCOMEX

Dirección:

Ciudad: STGO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Vison

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER TM 200

Serie: CYT 2394-1218

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☒ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODESTILADA.


- CAMBIO FILTROS DE CARBÓN.


- CAMBIO FILTRO HUELLA.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Constanza Huenteu
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JORGE FERNÁNDEZ
Cargo	ING. CIVIL TÉCNICO
Firma	
	CENCOMEX