

FECHA: 12 / 3 / 2024

Cliente: Hosp. DEL CARMEN DE MAIPÚ
 Dirección: _____
 Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: US-2N Marca: QUANTA SYSTEM
 Modelo: CYBON TM 200 Serie: CYT 2641-1121

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


- REVISIÓN DE ESTACIONA FÍSICA.
 - DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIXSULADA.
 - CAMBIO DE FILTROS DE CARBONES.
 - CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD.
 - CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.
 - EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Carlos Morales
Cargo	Técnico
Firma	

CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	Ingeniero Civil Electrónico
Firma	

CENCOMEX