

FECHA: 09 / 11 / 2022

Cliente: RED SALUD RANCAGUA
Dirección: _____
Ciudad: RANCAGUA Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: CASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: FIBER DUST Serie: TFL 1129-0422

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BLASTSHIELD.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA.
- PRUEBAS DE DISPARO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	Daniel Reyes S. 17.574.753-2 Equipos Médicos Clínica de Salud Integral S.A.
Firma	 CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	 CENCOMEX