

FECHA: 18 / 5 / 2023

Cliente: CLINICA ALEMANA

Dirección:

Ciudad: STGO.

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: FIBER DUST

Serie: TEL 1161 - 0621

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☒ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo: - EQUIPO 100% OPERATIVO.

- REVISIÓN ESTRUCTURA FÍSICA.

- CAMBIO DE BULBOS LED QUEMADO.


- CAMBIO DE CABLE DE POTEN, SE REZIZA CABLE
DAÑADO/MODIFICADO.

- AJUSTACIÓN DE ENFOQUE Y PUNOS DE DESPLAZO.

- SE AGENDA REVISIÓN DE FIBRAS OPTICAS.

Hora Inicio:

Hora Termino:

Nombre	Ignacio Sautter
Cargo	Téc. equipos médicos
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	INGENIERO ELECTRONICO
Firma	
	CENCOMEX