

FECHA: 27 / 3 / 2024

Cliente: CLINICA REMANA

Dirección:

Ciudad: STGO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: VASEN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: FIBER DUST

Serie: TEL 7761-0621

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☒ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

- PARA PROTECCION DE FIBER DUST / FIBRA, DAÑADA.

- REVISION DE BUSHSHIELD (UF).

- REVISION DE NIVELES DE ENUNBIA.

- PRUEBAS DE DISPARO PROLONGADO.

- EQUIPO OPERATIVO, SOLO DETALLES EN ESTRUCTURA FISICA, LAS UNAS DEBOMAN SON CORREIDAS EN CENCOMEX.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre

Igacio Salazar B

Cargo

Téc. EE-MM

Firma



CLIENTE


Nombre

Jorge Fernández F.

Cargo

Ingeniero Civil
Electrónico

Firma



CENCOMEX