

FECHA: 23 / 2 / 24

Cliente: Clínica Ciudad del Mar

Dirección:

Ciudad: Viña del Mar Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta system

Modelo: Fiber Dust Serie: TFL1539-0523

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Revisión de estructura física OK
Blas shield en estado óptimo.
Pruebas de disparos
Calibración de niveles de energía
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Serge Riveros
Cargo	Jefe Equipos Médicos
Firma	

CLIENTE

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	

CENCOMEX