

FECHA: 19 / 10 / 2003

Cliente: CLINICA DAUICA
Dirección:
Ciudad: STGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: ISEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: FIBER DUST Serie: TFL 1996-0921

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FISICA / FALTA PERILLA
DE APERTURA DE FIBER LANCIA / FALTA BORN DE
APRADO DE EMERGENCIA.
- REVISIÓN DE BASTIDERO (OK).
- CALIBRACIÓN DE ENERGIA Y PRUEBAS DE DISPARO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Josdon Rodas
Cargo	Tec. MEDICO
Firma	

CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	NO. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	

CENCOMEX