

FECHA: 24 / 7 / 2022

Cliente: CLÍNICA DAVILA

Dirección: _____

Ciudad: STGO

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IAEN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: FIBER DUST

Serie: TFL 1996-0921

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA.


- AJUSTE DE ENERGÍA.

- PRUEBAS DE DISPARO.

- REVISIÓN DE PEDAL.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>JONSON MOLINA</u>
Cargo	<u>TEC. EQUIPO DENTAL</u>
Firma	 JONSON MOLINA CEBALLOS Técnico de Equipos Médicos Clínica Dávila y Servicios Médicos SPA CLIENTE

Nombre	<u>JONCE FERNÁNDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	 CENCOMEX