

FECHA: 29, 12, 2022

Cliente: Clínica Dávila
Dirección:
Ciudad: STGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: IASON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: FIBER DUST Serie: TFL 1996-0921

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☒ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo: -SE ENTREGA EQUIPO CON PEDAL DOBLE
-CAMBIO DE PAGA ELÉCTRICA PARA EMER DE
FIBRA DE UN SOLO USO.
-REVISIÓN DE BMS/BIOMED.
-REVISIÓN DE NÍVELES DE ENERGÍA
-PRUEBAS DE DISPARO.
-EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Tanya Marante
Cargo	Supervisora EAM
Firma	Tanya Marante Araya Supervisora Equipos Médicos Clínica Dávila, Equipos Médicos S.A.
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL AERONÁUTICA
Firma	
	CENCOMEX