

FECHA: 6 / 09 / 2022

Cliente: CENCOMEX
Dirección:
Ciudad: S760. Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: FIBER DUST Serie: TFL2844-1221

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☒ Otro (especificar) REVISIÓN POR ERROR

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☒ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA REVISIÓN POR ERROR "SOURCE ERROR"
- SE INTENTA REPARAR ERROR SIGUIENDO INSTRUCCIONES
DE FABRICA. NO SE VUELVE A PRESENTAR ERROR.
- SE REALIZA MANT. PREVENTIVA A EQUIPO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Constanza Huenteu
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICA
Firma	
	CENCOMEX