

FECHA: 3 / 8 / 2022

Cliente: HOSP. QUILLOTA
Dirección: _____
Ciudad: QUILLOTA Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASM Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITAO Serie: LAT 0245-0221

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN DE BUSTSHIELD.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESTINADA.
- GUARDACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.
- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE EQUIPOS MEDICOS.
- CAMBIO DE DEJUNTO ANTIDOTE.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>Viton Meneses Oliveros</u>
Cargo	<u>Supervisor URM</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL AUTOMATICO</u>
Firma	
CENCOMEX	