

FECHA: 14 / 4 / 2021

Cliente: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE
Dirección: SAN MARTIN #1436
Ciudad: CONCEPCIÓN Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0320-0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA ESTIMACIÓN FÍSICA DE EQUIPO
- SE REALIZA DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESEADA
- SE REALIZA CAMBIO DE BLOSHIELD (OVERMAD).
- SE REALIZA CAMBIO DE DEIONIZÉ CONTINÚO.
- SE REALIZA CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PUNOS DE DISMAY.
- REVISIÓN DE FIBRAS (3) QUEMADAS.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	GABRIEL RIVERA
Cargo	EQ. MEDICOS
Firma	
	CLIENTE

Nombre	CONCE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	
	CENCOMEX