

FECHA: 20/1/2021

Cliente: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE

Dirección: SAN MARTIN # 1436

Ciudad: CONCEPCION

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO

Serie: LIT 0320-0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- SE REVISÓ ESTRUCTURA FÍSICA DE EQUIPO.

- SE REALIZÓ CAMBIO DE BUSHSHIELD (OK).

- SE REALIZÓ DRENAGE Y LLENADO DE AGUA BIDESECCIONADA.


- SE REALIZÓ CAMBIO DE DEJUNIZO CARTRIDGE.

- SE REALIZÓ CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DESPARRAMO.

- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Moncela Soto</u>
Cargo	<u>Enfermera Subrogante</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>JUNGE FERNÁNDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	
	CENCOMEX