

FECHA: 22 / 04 / 2024

Cliente: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENVENUTE
 Dirección: _____
 Ciudad: Concepcion Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: laser Urologia Marca: Quanta System
 Modelo: litho Serie: LHT0320-0219


Servicio:
 Mant Preventiva Mant Correctiva Otro (especificar)

Tipo de falla:
 Pieza quebrada Accesorio Ajuste/ Calibración Cambio repuesto
 Mecánica Eléctrica Software Alimentación / Batería
 Otra (especificar):

Descripción Trabajo:
REVISION ESTRUCTURAL FISICA DEL EQUIPO; RECEPCION DE EQUIPO EN POSICION DE ENCENDIDO; Blast shield en optimas condiciones de uso y llamo sistema de refrigeración con agua bidestilada con filtro desionizante. Se realizó pruebas de disparo ajuste y calibración volarés de energía. Se entrega Blast shield
 Equipo 100% Operativo

Hora Inicio: Hora Terminó:

Nombre	<u>Fernanda Montero Castillo</u>
Cargo	<u>RUT: 17.348.366 - K Enfermera Anestesia Pabellón HGGB</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>BENEDICTO BOCAN</u>
Cargo	<u>Ingeniero Biotécnico</u>
Firma	
CENCOMEX	