



CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE INSUMOS, FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
COMERCIALIZACION DE INSUMOS FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

R.U.T.: 96.515.660-7
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 00219439

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Casa Matriz:

Av. Galvarino 7640, Parque Aconcagua.

Fono: 2751 8400

Comuna: Quilicura - Santiago.

Mail: cencomex@cencomex.cl

Sucursal:

Calle Autopista 5980

Autopista Talcahuano - Concepción

Fono: (041) - 325 5253

Comuna: Talcahuano - Talcahuano

SEÑOR (ES) : HOSPITAL CLINICO "GENERAL DR. RAUL YAZIGI J"
R.U.T. : 61.103.007 -K
DIRECCION : AVLAS CONDES N8631
COMUNA : LAS CONDES
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : HOSPITALES Y CLINICAS
COMENTARIOS : OC: GUIA A FACTURAR

FECHA EMISION : 04 de marzo de 2024

TELEFONO :

IND. TRASLADO DE BIENES: OTROS NO VENTA


Sírvase recibir conforme lo siguiente:

a: Central de Compras del Extrasistema S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	PPA VOL COM	CANTIDAD	LOTE SERIE	FECHA EXPIRACION	PRECIO TOTAL
IBM000205	DEIONIZING CARTRIDGE ()	UN	1			1
(OV: 267708) NUMERO DE SERIE LHT 0321-0219 (Choferes: ERWIN ROJAS 15.528.044-1, VICTOR MARTINEZ 14.167.256-8, JUAN ROSALES 12.256.692-7, SIMON CONTRERAS 17.463.397-5, JONATHAN CARCAMO 17.732.922-3, ENIO RIOBO 16.389.975-2, AMADO MATAMALA VERGARA 17.912.962-0, DIEGO RUBIO 17.732.182-9. Patentes: LPCB-57, KGXF-87, LXJX-72, LXJX-71, HHYG-69, FWLX-32, HWHY-76, HGVG-46)						

Son: UNO PESOS

Neto \$ 1
19% I.V.A \$ 0
Total \$ 1



Nombre:	<i>Luis Van Schuerbeek</i>	R.U.T.:	
Recinto:		Fecha:	<i>05 MAR 24</i>
		Firma:	<i>[Signature]</i>

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA: 5 / 3 / 24

Cliente: Hospital FACH

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: Quanta System

Modelo: Litho 35

Serie: LHT0321-0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Revisión de estructura física OK. Sin adaptador shuko.

Blat Shield en óptimas condiciones.

Drenado y rellenado de agua bidestilada


Pruebas de disparo y calibración de niveles de energía OK

Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	FRANCISCA MENDIETA
Cargo	ENFERMERA
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	
CENCOMEX	