

FECHA: 5 / 3 / 24

Cliente: Hospital FACH

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: Quanta System

Modelo: Litho 35

Serie: LHT0321-0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Revisión de estructura física OK. Sin adaptador shuko.

Blat Shield en óptimas condiciones.

Drenado y rellenado de agua bidestilada


Pruebas de disparo y calibración de niveles de energía OK

Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	FRANCISCA MENDIETA
Cargo	ENCUENTRO
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	
CENCOMEX	