

FECHA: 19 / 9 / 2021

Cliente: HOSPITAL PACHA
Dirección: AV. US UNDES 8631
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LI50N Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0321-0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA
REVISIÓN DE PUBLICIDAD (OK).
DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODIGESTADA.
CAMBIO DE DETONRE ANIMDES.
CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y VUELTAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Luis Huera</u>
Cargo	<u>TÉCNICO</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL CENCOMEX</u>
Firma	
	CENCOMEX