

FECHA: 26 / 3 / 2021

Cliente: FACH
Dirección: AV. GALVARINO #7640
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: URIN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0321 - 0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA DEL EQUIPO.
- DRENAJE Y LLENADO CON AGUA BILDESADA.
- CAMBIO DE DEIONIZE CARTRIDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENFOQUE Y PUEROS DE DISCO.
- CAMBIO DE BURSTSHIELD (QUEMADO).
- SE SOLICITA REVISIÓN DE FIRMAS

Hora Inicio:

Hora Termino:

Nombre	<u>AND HURTO</u>
Cargo	<u>TECNICO</u>
Firma	 CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ESPECIALIZADO</u>
Firma	 CENCOMEX