

FECHA: 7 / 9 / 2020

Cliente: Hospital Clínico General Dr. Raúl Yáñez
Dirección: Av. Las Condes #8631
Ciudad: Santiago Fono contacto: +569 99197204

Equipo/Sistema: LASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0321-0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA MANUTENCIÓN COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BISTORNADA.
- SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO DE PARTÍCULAS.
- SE REALIZA CAMBIO DE BULBOS (LIGERAMENTE QUEMADOS).
- SE REALIZAN PRUEBAS DE DESPACHO. EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	NATALIA MASSO OLIVOS Empleado Ley 18.476
Cargo	E.U. Coord. DC. Pab. Quirúrgicos HOSPITAL CLÍNICO FACH
Firma	 CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELÉCTRICO
Firma	 CENCOMEX