

FECHA: 3 / 12 / 2020

Cliente: CLINICA CIUDAD DEL MAR
Dirección: 13 NORTE #635
Ciudad: VINA DEL MAR Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: CASON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITAU Serie: LAT 0334-0218

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA Y MANEJO COMPLETO A EQUIPO.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECUA
- CAMBIO DE TUBERÍA DE CONTINUIDAD.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BASTSHIELD (QUENADO)
- SE SOLICITA REVISIÓN DE FIRMAS
- SE REVISAN NIVELES DE CUBIERTA EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	MARCO DIAZ
Cargo	TECNICO EQUIPOS MEDICOS
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JONCE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	
	CENCOMEX