

FECHA: 5 / 9 / 2022

Cliente: CENCOMEX
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CITHO Serie: 447 0334-0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA. (PLACAS DE ASAS DOBLADAS)
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODISOLATA.
- REVISIÓN DE BUSTO/STAIERD.
- CAMBIO DE DEIONIZE CONTINÚE.
- CALIBRACIÓN DE ENORGIO Y PUERBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	LUIS ALFARO
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JORGE FERNÁNDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	
	CENCOMEX