

FECHA: 8, 6, 2021

Cliente: CUNTA CIUDAD DEL MON
Dirección: 13 NORTE #635
Ciudad: VICMA DEL MON Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Uson Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: WTHU Serie: LHC 0334-0218

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTADISTICA PASA.
REVISIÓN Y CAMBIO DE BASTIDOR.
DESARROLLO Y CENADO DE AGUA BISTURADA.
CAMBIO DE DETONANTE ANTIDOB.
ADAPTACIÓN DE CALIDAD Y KNOCKAS DE DESPACHO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>MARIO DIAZ</u>
Cargo	<u>TECNICO RR MEDICO</u>
Firma	 CLIENTE

Nombre	<u>JORGE FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING-CIVIL ECONOMIA</u>
Firma	 CENCOMEX